

搬入ルートについて (案)

東ルート	古舟橋方面からのルート。 清浄園用地まで、道路改良されている。
西ルート	上田大橋方面から堤防道路を通るルート。 一部狭隘箇所があり、道路改良が必要。

収集運搬車両台数(平成30年度実績) (台/日)

	3クリーンセンター	上田クリーンセンター
全車両	181	117
パッカー車	114	78
その他車両	67	39

西ルート
(6割程度の車両が通行)

東ルート
(4割程度の車両が通行)

清浄園用地

狭隘箇所

